

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Потолочный профиль D005


ред.1.0.2023

Потолочный профиль D005


Монтаж на ГКЛ потолок в один слой - примыкание к оштукатуренной стене

Узел Стена - Потолок

Вертикальное сечение.



D005



Последовательность монтажа:

1. Штукатурка и шпаклевка стен.
2. Крепление к стене дюбелями профиля **D005** на необходимой высоте.
3. Возведение металлического каркаса потолка, профиль **D005**, является направляющим и несущим элементом.
4. Монтаж ГКЛ 12,5мм на потолок.
5. Шпаклевка потолка.
6. Покраска/Финишная отделка стен и потолка.
7. Монтаж LED ленты в профиль **D005**.
8. Установка рассеивателя.

Примечание:



- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теновый профиль.

Потолочный профиль D005

Монтаж на ГКЛ потолок в два слоя - примыкание к оштукатуренной стене

Узел Стена - Потолок

Вертикальное сечение



Последовательность монтажа:

1. Штукатурка и шпаклевка стен.
2. Крепление к стене дюбелями профиля **D005** на необходимой высоте.
3. Возведение металлического каркаса потолка, профиль **D005**, является направляющим и несущим элементом.
4. Монтаж двух слоев ГКЛ 12,5мм на потолок.
5. Шпаклевка потолка.
6. Покраска/Финишная отделка стен и потолка.
7. Монтаж LED ленты в профиль **D005**.
8. Установка рассеивателя.

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теновый профиль.